

通報一覧
(令和8年3月分)

対応 分類	A内訳				B経過観察	C市の管理外	D対応不可	通報件数 合計
	要対応	準備中	対応中	対応完了				
	12	0	1	11	0	0	0	12

対象となる通報の期間：令和8年3月1日～令和8年3月31日

受付 No.	受付日	通報の対象	地区	損傷の詳細	対応分類		備考
1	2026.03.28	舗装等の路面	真人地区	南中1号線穴あきです、住民から穴あきの周りが下がってガサガサになっているので、全面舗装出来ないかと言われ	A	要対応(対応完了)	
2	2026.03.23	舗装等の路面	西小千谷地区	家の前の道路がガタガタになって凹んでる。かけらが外れてる非常に危ないです。	A	要対応(対応中)	
3	2026.03.22	案内標識	東小千谷地区		A	要対応(対応完了)	
4	2026.03.21	舗装等の路面	真人地区	トキノマ芋坂2号線です、よろしくお願いします。	A	要対応(対応完了)	
5	2026.03.20	街路樹	西小千谷地区	場所?日吉町内の遊歩道東屋周りの手摺り破損及び桜の木の枝折れ5か所程あり、雪消え後の通行に際し危険な	A	要対応(対応完了)	
6	2026.03.18	街路樹	西小千谷地区	日吉2丁目地内遊歩道の桜木が折れ落下し歩道を塞いでおります。歩け歩け迄に撤去をお願いしたい。また、吾妻	A	要対応(対応完了)	
7	2026.03.16	舗装等の路面	東小千谷地区	小千谷高校校門から30mほど信濃川方向の道路に穴があいている。補修した部分がさらに損傷しているようです。	A	要対応(対応完了)	
8	2026.03.16	舗装等の路面	東小千谷地区	消パイ脇の穴、マスの縁の穴	A	要対応(対応完了)	
9	2026.03.12	舗装等の路面	千田地区		A	要対応(対応完了)	
10	2026.03.11	集水桝・側溝	東山地区	水道バルブの蓋外れ、蓋は不明！凍結防止及び歩行上危険の為、緩衝材を詰めておきました。道路中央です	A	要対応(対応完了)	
11	2026.03.08	案内標識	西小千谷地区		A	要対応(対応完了)	