

平成24年度 緊急合同点検結果（要対策箇所一覧）

【小千谷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施主体
栄町四ツ子線	船岡 田中建築前	側溝に蓋が無く転落の危険あり	ガードレール設置	小千谷市
	船岡～西中 花立橋から四ツ子方面(西側)	側溝に蓋が無く転落の危険あり	VS400布設 L=250m	小千谷市
	西中 花立橋から四ツ子方面(東側)	側溝に蓋が無く(落差あり)転落の危険あり	VS400布設+ガードレール L=210m	小千谷市
	栄町 本町山本線～花立橋(東側)	側溝に蓋が無く転落の危険あり	VS300布設 L=150m	小千谷市
小千谷小学校通学路線	緑鳥斜面登り始め	幅員狭小、路肩下欠損、転落危険	路肩整備を検討 児童への注意喚起実施	小千谷市 学校
	上ノ山1 緑鳥斜面坂上	坂道は歩道が無くカーブで見通しが悪い	カーブミラー設置を検討	学校
	上ノ山1 県道小千谷十日町津南線～小学校	側溝に蓋が無く転落の危険あり	VS400布設 L=130m	小千谷市
	上ノ山1 坂の登り始め～坂上まで(上ノ山側)	側溝に蓋が無く転落の危険あり	VS300布設 L=250m	小千谷市
奥寺町線	土川1 土川橋	ガードレールの隙間が大きく、路肩下へ転落の危険あり	転落防止対策を実施	小千谷市
城川7号線	土川1 油新田交差点から若葉方面へ入った十字路	車両通行量多いが横断歩道未整備	歩行者だまり用地等の確保	小千谷市
	土川2 上ノ山8号線から弥生団地方面(東側)	側溝に蓋が無く転落の危険あり	VS300布設 L=140m	小千谷市
	土川2 弥生団地6号線～魚沼神社2号線(西側)	側溝に蓋が無く転落の危険あり	VS300布設 L=70m	小千谷市
	土川2 土川7号線～土川15号線(西側)	側溝に蓋が無く転落の危険あり	VS300布設 L=30m	小千谷市
	土川2 土川7号線～土川15号線(東側)	側溝に蓋が無く転落の危険あり	VS300布設 L=35m	小千谷市
	土川2 土川15号線～魚沼神社1号線(東側)	側溝に蓋が無く転落の危険あり	VS300布設 L=45m	小千谷市
	土川2 土川15号線～魚沼神社1号線(西側)	側溝に蓋が無く転落の危険あり	VS300布設 L=90m	小千谷市
	平沢1 関オートレジン前(東側)	側溝に蓋が無く転落の危険あり	VS300布設 L=25m	小千谷市
平沢1 関オートレジン前(西側)	側溝に蓋が無く転落の危険あり	VS300布設 L=30m	小千谷市	
山谷吉谷線	桜町中 城川9号線交差点	歩道の未整備、車線の不一致	交差点改良、歩道設置	小千谷市
土川城内中央線	城内4 美ノ国屋向かい(東側)	側溝に蓋が無く(落差あり)転落の危険あり	VS400布設 L=100m	小千谷市
国道291号	桜町上 小千谷IC出入口	横断歩道はあるが、通学時通行車両が多く危険	通学路変更を検討	学校

【東小千谷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
旭町木津線	山寺 山寺踏切及び周辺	踏切内の歩行者空間が狭く危険	今年度末までに歩行者だまり設置工事実施予定	小千谷市
	山寺 山寺の坂道	歩行者空間が狭く、法下へ転落の危険もある路肩下がけ地へ転落の危険あり	ガードレール設置	小千谷市
木津環状線	木津 日通付近4差路	通行車両がスピードを出し歩行者が危険	外側線設置検討 登下校の仕方を確認し統一、用水側を歩く	小千谷市 学校
旭町公会堂脇水路	旭町 旭町公会堂脇水路	降雨時増水し、水位が上昇し危険	危険回避方策を検討	新潟県

【塩殿小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
塩殿8号線	塩殿 西光寺高速下ボックス	高速道路下ボックス内が暗く、進入車両が分かりづらく危険	外側線設置検討	小千谷市
塩殿中央線	塩殿 阿部常宅前十字路	一時停止しない車両があり危険	町内ドライバーへの注意喚起実施	学校

【吉谷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道小千谷大沢線	二俣 茶郷川沿い	川沿いにガードレールがなく危険、また、二俣橋の欄干が低く危険	安全対策検討	新潟県

【千田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道坪野三仏生線	千谷 育苗センター近く交差点	道幅が急に狭くなるうえ歩道がなく、カーブで危険	継続してバイパス工事を進める予定	新潟県
県道長岡片貝小千谷線	小栗田 千田郵便局から小栗田へ登る坂道	歩道・ガードレール等なし、交通量多く、冬期間路肩の堆雪で危険	歩道設置を検討 冬期、保護者車両による送迎	新潟県 学校
国道117号	千谷 マルシン石油～三仏生	交通量が極めて多く、歩道は設置済みだが、児童の横断に危険が伴う	横断歩道設置を検討	小千谷警察署

【和泉小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道351号	高梨 高梨地内	交通量が多く道路幅員は狭小。歩道未整備区間がある	歩道設置継続を検討	新潟県
県道三仏生片貝線	三仏生 三仏生地内	歩道がなく、通勤時間帯は国道の抜け道となり交通量が多くカーブで見通し悪く児童の横断に危険が伴う	安全対策検討	新潟県

【東山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
寺沢朝日線	小栗山 朝日地内市道寺沢朝日線沿い	川脇の道路はガードレール無しでがけになっている	ガードレール設置	小千谷市

【真人小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道小千谷十日町津南線	上沢 澤田屋付近	交通量多くカーブで見通しが悪い、横断歩道がないと児童の横断に危険が伴う	横断歩道設置を検討	小千谷警察署