

平成26年度 合同点検結果（要対策箇所一覧）

【小千谷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施主体
長岡片貝小千谷線	第一工業団地入口付近～平沢町交差点	交通量が多いが、歩道未整備区間がある	歩道設置 L=約760m	新潟県

【東小千谷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
旭町東栄線 (木津小千谷停車場線)	日本生命前～高校入口交差点	交通量が多いが、歩道未整備区間がある	歩道設置 L=約260m	小千谷市