




要対策箇所位置図

和泉小学校区①

路線名	国道351号
状況	横断歩道があるが、カーブで見通しが悪く、歩行者に気付きにくい。
対策内容	歩行者だまりの確保を前提に横断歩道の移設を検討する。 PTAの立哨の実施により対応する。
事業主体	警察、学校・PTA


五辺の水辺

凡例

	新潟県
	警察
	小千谷市

要対策箇所位置図

和泉小学校区②




路線名	(他)和泉小学校通学路線
状況	通り抜け車両が多く危険。
対策内容	進入規制について検討する。
事業主体	警察

凡例	
	新潟県
	警察
	小千谷市

要対策箇所位置図

和泉小学校区③

路線名	(他)稲場8号線
状況	側溝蓋の未設置区間及び蓋の老朽化による破損の危険あり。 道路幅が狭く、歩行可能な道路幅の確保が困難。
対策内容	側溝敷設による歩行者空間の確保を図る。
事業主体	建設課



凡例	
	新潟県
	警察
	小千谷市