



要対策箇所位置図

南小学校区



①	路線名	国道117号
	状況	歩道整備が不十分で道幅も狭い。
	対策内容	歩道を整備する。
	事業主体	新潟県

②	路線名	(2)岩沢環状線
	状況	道幅が狭く、側溝蓋がないため危険である。
	対策内容	側溝蓋を設置し、歩行空間を確保する。
	事業主体	建設課

凡例	
	新潟県
	警察
	小千谷市